



## DAYCO AFTERMARKET SERVICE INFORMATION

**Oggetto: Introduzione gamma Belt In Oil**

**N° : SI0039IT**

Anticipando le esigenze del mercato automobilistico in termini di rendimento dei motori e di attenzione all'ambiente, la cinghia in bagno d'olio, meglio conosciuta come Belt In Oil, è stata inventata da Dayco nel 2007 e premiata per l'innovazione nel 2009.

I vantaggi più evidenti di questo sistema sono:

1. Superiori prestazioni del motore
2. Compattezza motore
3. Riduzione emissioni
4. Bassa rumorosità
5. Maggiore economia di carburante

Ma la cinghia è solo la punta di un sistema che comprende anche i componenti meccanici della trasmissione: tenditori speciali con cuscinetti studiati ad hoc e sistemi innovativi di smorzamento in grado di generare i necessari attriti anche in presenza di olio lubrificante.

Dayco è il solo produttore a fornire cinghie BIO per trasmissione di distribuzione nel primo impianto; alcuni produttori hanno iniziato a fornire la cinghia BIO solo per trasmissioni accessorie come quelle dedicate alle pompe dell'olio e dell'acqua, ma il primato di Dayco resta assoluto e privo di concorrenza.

**"OSSERVARE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO"**

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico. Tutti i diritti di pubblicazione, uso e riproduzione del presente documento sono esclusivamente riservati a Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico.

1 / 2

DAYCO Aftermarket introduce da gennaio 2016 la gamma Cinghie e Kit Belt In Oil, i codici disponibili sono i seguenti :

CODE	OES CODE	MAKER	Engine Application	Function	Description and composition
<b>941080</b>	1761082	FORD	1.0 SCTI	POMPA OLIO	Blo Timing belt
<b>941085</b>	4L115264A	VW group	1.6 TDI / 2.0 TDI	POMPA OLIO	Blo Timing belt
<b>941086</b>	3L115264A	VW group	1.6 TDI / 2.0 TDI	POMPA OLIO	Blo Timing belt
<b>941090</b>	1608887580	PSA	1.2 VTI	CAM	Blo Timing belt
<b>941091</b>	1760650	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	Blo Timing belt
<b>941092</b>	1807611	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	Blo Timing belt
<b>ATB2623</b>	1765052	FORD	1.0 Ecobost	CAM	Tensioner
<b>ATB2635</b>	1562232	FORD	1.8 TDCI	POMPA INIEZIONE	Hidraulic Tensioner
<b>KBIO01</b>	1562244	FORD	1.8 TDCI	POMPA INIEZIONE	KIT Blo
<b>KBIO02</b>	no OES	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	KIT Blo (941092+ATB2623)
<b>KBIO03</b>	no OES	FORD	1.0 Ecobost / 1.0 SCTI	CAM	KIT Blo (941091+ATB2623)



KBIO01



KBIO02

La lista completa delle applicazioni è consultabile gratuitamente sul nostro sito [www.daycogarage.com](http://www.daycogarage.com).