



DAYCO



DAYCO AFTERMARKET TECHNICAL INFORMATION

Oggetto: KTB688


N° : TI0279IT

Data : 03/ 10/ 2016

**LAND ROVER
DISCOVERY - RANGE ROVER SPORT
Mtr. 276DT**

Il Kit distribuzione KTB688 prevede:

- una **cinghia di distribuzione 941040** con 82 denti, larga 20 mm (OES LR004708)
- un **tenditore ATB1012** (OES LR006526)



tenditore


"OSSERVARE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO"

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico. Tutti i diritti di pubblicazione, uso e riproduzione del presente documento sono esclusivamente riservati a Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico.

PROCEDURA DI MONTAGGIO E TENSIONAMENTO

DA ESEGUIRE A MOTORE FREDDO

- Montare il nuovo cuscinetto tenditore senza sfilare la spina di fermo, utilizzando un nuovo bullone.
- Assicurarsi che l'aletta di fermo (Fig. 1) sia correttamente inserita nella scanalatura della testata.
- Montare la nuova cinghia.
- Bloccare il bullone del tenditore alla coppia di 25 Nm.
- Sfilare la spina di fermo del tenditore.
- Rimontare il carter della cinghia alla coppia di serraggio di 7 Nm.
- Rimontare gli altri componenti in ordine inverso a quello di smontaggio



ALETTA DI FERMO

Descrizione	OES n°	Dayco n°	Dayco Kit
Cinghia distribuzione	LR004708	941040	KTB688
Tenditore distribuzione	LR006526	ATB1012	
Kit distribuzione	LR019115	KTB688	

"OSSERVARE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO"

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico. Tutti i diritti di pubblicazione, uso e riproduzione del presente documento sono esclusivamente riservati a Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico.